



NOME E FUNZIONE	Scuola elementare Marco Polo	E16
INDIRIZZO	Via Marco Polo 4, Spinea	

PARCHEGGIO RISERVATO

<i>PRESENTE</i>	<i>PRESENTE MA NON A NORMA</i>			<i>ASSENTE</i>
2	dimensioni: largo <3,2 ml, lungo 6,0 ml se in linea	segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

FERMATA AUTOBUS


<i>Presente entro 100 m dall'edificio</i>	<i>Presente entro 200 m dall'edificio</i>	<i>Assente</i>
		X

	<i>Barriera rilevata</i>	<i>Intervento richiesto</i>
ACCESSO ESTERNO	Assenza simbolo di accessibilità	Inserimento contrassegno
	Assenza corrimano su rampa d'accesso	Inserimento corrimano
SERVIZIO IGIENICO	A norma	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
PERCORSI INTERNI	Presenza dislivello nelle uscite d'emergenza delle 9 classi della scuola	Realizzazione scivolo per ogni classe
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza Pedibus da via Luneo - 9 classi - 197 bambini 	

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ	BUONO fino a 2 n.c. rilevate	SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	INSUFFICIENTE oltre 5 n.c. rilevate
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--

PRIORITA'

<i>criterio</i>	<i>max punti</i>	<i>punteggio</i>
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	3
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	1
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	0
Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	4

**RIFERIMENTI FOTOGRAFICI****DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

<i>COD</i>	<i>DESCRIZIONE (dove/intervento)</i>	<i>U.M.</i>	<i>QUANTITÀ</i>	<i>COSTO UNIT.</i>	<i>COSTO TOT</i>
E1	Accessi / contrassegno simbolo accessibilità	n	1	€ 38,00	€ 38,00
E4	Ingresso principale / assenza corrimano sulla rampa	m	5	€ 30,00	€ 150,00
-	Uscite d'emergenza 9 aule della scuola / realizzazione scivolo raccordo h50	n	2	€ 500,00	€1.000,00
	SOMMA				€1.188,00