

NOME E FUNZIONE	CIMITERO "SUD"	E25	
INDIRIZZO	Via Matteotti	⊑23	


	Α	PA	NA	ASSENTE
PARCHEGGIO RISERVATO		X, percorso poco raccordato		
FERMATA AUTOBUS				

	Barriera rilevata	Intervento richiesto	
ACCESSO ESTERNO		-	
SERVIZIO IGIENICO	Non a norma	ristrutturazione bagno nella parte nuova	
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza corrimano nelle scale dei colombari del cimitero vecchio	Installazione corrimani nelle scale (n. 12)	
PERCORSI INTERNI	ACCESSO 3: breve percorso in ghiaia	Pavimentazione raccordo dall'accesso al viale interno pavimentato	
CORTILE/AREE ESTERNE		-	
NOTE	<ul> <li>Presenti cinque ingressi – Parte nuova ha un lato accessibile</li> <li>Primo piano cimitero, tombe di famiglia: accessibile tramite ASCENSORE su richiesta</li> <li>Attraversamento fronte ingresso 3 - 4 e fermata autobus non sicuro – necessità rallentatori stradali (v. interventi via Matteotti).</li> <li>Interferenza ciclabile che passa davanti al cimitero.</li> <li>Ufficio custode non accessibile</li> </ul>		

LIVELLO DI	BUONO	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	fino a 2 n.c. rilevate	da 3 a 5 n.c. rilevate	oltre 5 n.c. rilevate	

## PRIORITA'

THOTHIA		
criterio	max punti	punteggio
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	2
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	2
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	0
Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	1
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	5



## RIFERIMENTI FOTOGRAFICI









## **DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
E4	Installazione corrimani su scale	m	12x2	€ 30,00	€ 720,00
	Riparazione	n.	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B8	Pavimentazione percorsi in ghiaia con masselli in cls	mq	20x2	€ 54,00	€ 2.160,00
	SOMMA				€ 4.380,00