



NOME E FUNZIONE	Scuola Materna	E28
INDIRIZZO	Via Lignano Latina 10, Villaggio dei Fiori	

PARCHEGGIO RISERVATO

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
2X	dimensioni: largo <3,2 ml, lungo 6,0 ml se in linea	segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

FERMATA AUTOBUS

Presente entro 100 m dall'edificio	Presente entro 200 m dall'edificio	Assente
	X	

	Barriera rilevata	Intervento richiesto
ACCESSO ESTERNO	A norma	-
SERVIZIO IGIENICO	A norma	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
PERCORSI INTERNI	A norma	-
CORTILE/AREE ESTERNE	A norma	-
NOTE	Presenza tombini sollevati nell'area gioco esterna e mancanza di pavimentazione circostante ai giochi	Sistemazione tombini e inserimento di pavimentazione per esterni

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ	BUONO fino a 2 n.c. rilevate	SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	INSUFFICIENTE oltre 5 n.c. rilevate
---------------------------------	--	--	---

PRIORITA'

<i>criterio</i>	<i>max punti</i>	<i>punteggio</i>
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	3
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	0
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	0
Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	3

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

CODICE	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
	Livellamento dei tombini esterni	n		€	€