



NOME E FUNZIONE	Scuola Materna Calvino	E30
INDIRIZZO	Via Carraro, Spinea (Crea)	

**PARCHEGGIO RISERVATO**

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
c'è il parcheggio privato dell'asilo	dimensioni: largo <3,2 ml, lungo 6,0 ml se in linea	segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

**FERMATA AUTOBUS**

Presente entro 100 m dall'edificio	Presente entro 200 m dall'edificio	Assente
		X

	Barriera rilevata	Intervento richiesto
<b>ACCESSO ESTERNO</b>	Mancanza di corrimano sulle scale dell'entrata principale	Aggiunta corrimano
<b>SERVIZIO IGIENICO</b>	A norma	-
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>	A norma	-
<b>PERCORSI INTERNI</b>	A norma	-
<b>CORTILE/AREE ESTERNE</b>	A norma	-
<b>NOTE</b>	EDIFICIO VINCOLATO Segnalazione: la porta antipanico sul retro dell'edificio è danneggiata	

**LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

BUONO fino a 2 n.c. rilevate	SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	INSUFFICIENTE oltre 5 n.c. rilevate
---------------------------------	---------------------------------------	--

**PRIORITA'**

critério	max punti	punteggio
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	<b>2</b>
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	<b>1</b>
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	<b>0</b>
Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	<b>0</b>
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	<b>0</b>
<b>somma</b>	<b>8</b>	<b>3</b>



### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



### DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

CODICE	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
E4	Installazione corrimano su scala esterna	m	5X2	€ 30,00	€ 300,00
	<b>SOMMA</b>				<b>€ 300,00</b>