



Id: U25
Via Saba

Zona/frazione: Spinea centro
Tratto percorso: da via Gioberti alla fine della via
Lunghezza: 140 m



PERCORSO PEDONALE

SICUREZZA E TIPOLOGIA

LATOSIN

LATODX

PROTETTO	marciapiede o corsia separata dalla carreggiata con cordolo o paletti		
PARZIALMENTE PROTETTO	ciclopedonale, o presenza ostacoli non percepibili da ipovedenti e disabili cognitivi		
NON PROTETTO	percorso su bordo stradale largo >90 cm delimitato da striscia continua (senza separazione fisica carreggiata)		
PERCORSO ASSENTE	percorso su strada o sul ciglio stradale < 90cm	X	X

NOTA	DEGRADO DELL'ASFALTO
------	----------------------

VALUTAZIONE ACCESSIBILITA'

DX, SX	Su entrambe i lati: XXX
--------	--------------------------------

PARCHEGGI RISERVATI

A	PA	NA	ASSENTE

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

INCROCIO	ACCESSIBILITA' MOTORIA			ORIENTAMENTO	SICUREZZA
	A	PA	NA	SI/NO	SI/NO/DA VERIFICARE
ASSENTE					
FRONTALE					
ASSENTE					



INFORMAZIONI GENERALI

Zona 30	Via interna Protetta/ da inserire in Z20
Presenza edifici/ strutture sportive	X – Palazzetto parrocchia S. M. Bertilla e campo sportivo

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Presenza servizi/uffici pubblici, posta, parcheggio , aree gioco, campi sportivi, piazze, parrocchie, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, diversi negozi o presenza di un negozio di prossimità importante "panificio, alimentare, ecc" (da 0 a 3)	
Presenza edifici scolastici, o municipio, o cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/ scolastico, commerciale, podistico, paesaggistico (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus o car pooling scuola (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6