



Id: U31
Via Luneo

Zona/frazione: Orgnano
Tratto percorso: da via Roma fino a via Costituzione
Lunghezza: 900 m



PERCORSO PEDONALE

SICUREZZA E TIPOLOGIA

SICUREZZA E TIPOLOGIA		LATOSIN	LATODX
PROTETTO	marciapiede o corsia separata dalla carreggiata con cordolo o paletti	<p>X – Da di fronte al civico 14B al civico 7G</p> <p>X – Da civico 17 a intersezione con via della Repubblica</p> <p>X – Da civico 27 a civico 31</p>	<p>X – Da inizio via al parrucchiere</p> <p>X – Da via Boccaccio all'ultimo tratto della via</p>
PARZIALMENTE PROTETTO	ciclopedonale, o presenza ostacoli non percepibili da ipovedenti e disabili cognitivi		
NON PROTETTO	percorso su bordo strada largo >90 cm delimitato da striscia continua (senza elem. separazione)		
PERCORSO ASSENTE	percorso su strada o sul ciglio stradale < 90cm	<p>X – Da inizio via a civ 14B</p> <p>X – Da civico 7G a civ 17</p> <p>X – Da via Repubblica a civ 27</p> <p>X – Da civ 31 a incrocio con via Costituzione</p>	<p>X – Dal parrucchiere a intersezione con via Boccaccio</p> <p>X – Ultimo tratto della via</p>

ACCESSIBILITA'

ACCESSIBILITA'		LATOSIN	LATODX
SCALINO, DISLIVELLO	Altezza >2,5 cm		X – Da intersezione con via Boccaccio
RESTRINGIMENTO	Passaggio largo <90 cm	X (via Petrarca)	X
DEGRADO PAV.	Sconnessione o sdruciolevolezza, sporgenze o rientranze...	X	X – Dal parrucchiere in poi



NON PERCORRIBILE	Ghiaia, sassi, erba alta, terra, ...		X – Causa erba sul marciapiede
ORIENTAMENTO	Assenza linee guida naturali o artificiali o percorso promiscuo con biciclette	X – In prossimità dei muri perimetrali delle abitazioni	X – In prossimità dei negozi e dei muri perimetrali delle abitazioni
INCLINAZIONE TRASVERSALE	In particolare nei passi carrai		

VALUTAZ. ACCESSIB.

DX	Tratto 1 DX: primi 100m X poi X (senza marciapiede)
SX	Tratto 1 primi 100m: X poi fino a via Petrarca: X da via Barzizza: X Da Via della repubblica: X ?

PARCHEGGI RISERVATI

A	PA	NA	ASSENTE
1			

ATTRAVERSAMENTI STRADALI PEDONALI

INCROCIO	ACCESSIBILITA' MOTORIA			ORIENTAMENTO	SICUREZZA
	A	PA	NA	SI/NO	SI/NO/DA VERIFICARE
Con via della Costituzione			X	NO	NO

FRONTALE

Inizio via Luneo		X (rastrelliera bici)		NO	DV – Manca segnaletica verticale
Di fronte a via Marco Polo	X			NO	Prob. Sicurezza Da verif.
Civico 51		X		NO	No – V
Vicino a intersezione con via della Repubblica			X	NO	DV – Manca l'illuminazione
Vicino a incrocio con via della Costituzione			X	NO	NO

INTERSEZIONE

Interno via Luneo			X	NO	NO
Via Marco Polo	X			NO	DV – Manca illuminazione e segnaletica verticale
Via Petrarca - ASSENTE					
Via Boccaccio - ASSENTE			X		
Via Barizza - ASSENTE			X		



Via Cavalcanti	X			NO	DV – Manca illuminaz e segnaletica verticale
Interno via Luneo - ASSENTE					
Via Milano - ASSENTE			X		
Via Genova - ASSENTE			X		
Via Torino			X	NO	DV – Manca segnaletica verticale
Via Repubblica - ASSENTE			X		
Interno via Luneo			X	NO	NO

INFORMAZIONI GENERALI

Presenza monumenti, edifici di culto, chiesa, parrocchia	X – Oratorio di S. Leonardo d'angolo tra via Luneo e via Repubblica
Presenza negozi, attività commerciali, parcheggio	X
Pedibus	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Presenza servizi/uffici pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, campi sportivi, piazze, parrocchie, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, diversi negozi o presenza di un negozio di prossimità importante "panificio, alimentare, ecc" (da 0 a 3)	2
Presenza edifici scolastici, o municipio, o cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	2
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, paesaggistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus o car pooling scuola (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	13



SPINEA – VE

Piano eliminazione barriere architettoniche
PEBA 2018/19

RILIEVO URBANO
U31