



NOME E FUNZIONE	Scuola elementare Vivaldi	E17
INDIRIZZO	Via Fornase 53, Spinea	

PARCHEGGIO RISERVATO

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
1	dimensioni: largo <3,2 ml, lungo 6,0 ml se in linea	segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
		X – Rifare la segnaletica orizzontale		

FERMATA AUTOBUS

Presente entro 80 m dall'edificio	Presente entro 150 m dall'edificio	Assente
		X

	Barriera rilevata	Intervento richiesto
ACCESSO ESTERNO	Assenza del simbolo di accessibilità	Applicazione contrassegno accessibilità
	Assenza corrimano nella rampa d'ingresso	Installazione corrimano
SERVIZIO IGIENICO	A norma ma senza copri water e con doccetta rotta	Manutenzione attrezzature
COLLEGAMENTI VERTICALI	-	-
PERCORSI INTERNI	Presenza dislivello in ogni aula	Realizzazione scivolo di raccordo
CORTILE/AREE ESTERNE	-	-
NOTE	- Problema acustico nell'atrio sala giochi	

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ	BUONO fino a 2 n.c. rilevate	SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	INSUFFICIENTE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITA'

criterio	max punti	punteggio
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	3
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	1
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	0
Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	4

**RIFERIMENTI FOTOGRAFICI****DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

<i>COD</i>	<i>DESCRIZIONE (dove/intervento)</i>	<i>U.M.</i>	<i>QUANTITÀ</i>	<i>COSTO UNIT.</i>	<i>COSTO TOT</i>
E2	Accessi / inserimento del simbolo di accessibilità	n	1	-	€ 38,00
E4	Ingresso / installazione corrimano	m	4	€ 30,00	€ 120,00
D1	Servizio igienico / intervento manutenzione	h	5	€ 25,50	€ 127,50
E8	Aule / realizzazione scivoli di raccordo h50 cm	n	2x3	400,00	€ 2.400,00
--	Atrio/ intervento di insonorizzazione con pannelli acustici		30	80,00	€ 2.400,00
	SOMMA				€ 5.085,50