



|                 |                                  |     |
|-----------------|----------------------------------|-----|
| NOME E FUNZIONE | Sede CERID                       | E19 |
| INDIRIZZO       | Via Sanremo, Villaggio dei Fiori |     |

**PARCHEGGIO RISERVATO**

| PRESENTE | PRESENTE MA NON A NORMA                                |                                                   |                                                        | ASSENTE |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 1        | dimensioni: largo <3,2 ml,<br>lungo 6,0 ml se in linea | segnaletica: verticale e/o<br>orizzontale assente | accessibilità: raccordo al<br>percorso di collegamento |         |

**FERMATA AUTOBUS**

|                                    |                                    |         |
|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| Presente entro 100 m dall'edificio | Presente entro 200 m dall'edificio | Assente |
|                                    |                                    | X       |

|                        | Barriera rilevata                | Intervento richiesto |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|
| ACCESSO ESTERNO        | Degrado puntuale pav. parcheggio | -                    |
| SERVIZIO IGIENICO      | A norma                          | -                    |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | -                                | -                    |
| PERCORSI INTERNI       | A norma                          | -                    |
| CORTILE/AREE ESTERNE   | A norma                          |                      |

**LIVELLO DI  
ACCESSIBILITÀ**BUONO  
fino a 2 n.c. rilevateSUFFICIENTE  
da 3 a 5 n.c. rilevateINSUFFICIENTE  
oltre 5 n.c. rilevate**PRIORITA'**

| criterio                                                                    | max punti | punteggio |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione) | 3         | 1         |
| Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)          | 2         | 0         |
| Segnalazioni pervenute dall'amministrazione                                 | 1         | 0         |
| Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse                            | 1         | 0         |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati                          | 1         | 0         |
| <b>somma</b>                                                                | <b>8</b>  | <b>1</b>  |

**RIFERIMENTI FOTOGRAFICI****DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

| COD | DESCRIZIONE (dove/intervento) | U.M. | QUANTITÀ | COSTO UNIT. | COSTO TOT |
|-----|-------------------------------|------|----------|-------------|-----------|
|     | Nessun intervento             |      |          |             | -         |



## **SPINEA – VE**

Piano eliminazione barriere architettoniche  
**PEBA 2018**

*EDIFICI\_E19*